



LUPUS
ELECTRONICS

DIE LUPUS BRANDWARNANLAGE.

DIE LUPUS BRANDWARNANLAGE.





Herbergen unter 60 Betten



Kindertagesstätten



Büro- und Verwaltungsgebäude




Schulen


DIE LUPUS BRANDWARNANLAGE.



LUPUS MOBILFUNK
ALARMBUTTON.



LUPUS
MOBILFUNKKRAUCHMELDER.



LUPUS CLOUD.

DIE LUPUS BRANDWARNANLAGE.


Das Produkt.

In Zeiten steigender Brandgefahren ist es von größter Bedeutung, wirksame Maßnahmen zur Brandprävention und frühzeitigen Branderkennung zu ergreifen. Insbesondere in Kindertagesstätten, Schulen, Behörden, Wohnheimen oder Herbergen unterhalb von 60 Betten werden immer wieder einfache Rauchwarnmelder eingesetzt, die für diesen Gebäudetypus eigentlich nicht ausreichend sind, eine Brandmeldeanlage aber oft wegen hoher Kosten nicht in Betracht gezogen. So werden diese Gebäude notdürftig oder gar nicht ausgestattet. Nicht zuletzt mangels effizienter Alternativen. Eine innovative Lösung, die diesem Problem Rechnung trägt, ist die Brandwarnanlage von LUPUS-Electronics. Als neue Alternative zur teuren Brandmeldeanlage bietet das digitale System aus Rauchwarnmelder Typ-C und Handfeuermelder, die beide per Mobilfunk mit einem Cloud-System verbunden sind, zahlreiche Vorteile.

Der Benefit.

Die Rauchwarnanlage kommt mit nur 2 Gerätetypen aus. Dem LUPUS Mobilfunkrauchmelder und dem LUPUS Mobilfunk-Alarmbutton. Jeder Rauchmelder und jeder Handfeuermelder der Anlage verfügt über eine eigene Mobilfunkverbindung ins Mobilfunknetz. So sind die Geräte unabhängig von weiteren internen Ressourcen: lokales Internet, Gateways, WLAN oder eine Brandmeldezentrale sind nicht notwendig. SIM-Karte und Mobilfunkverbindung sind in den Geräten bereits integriert, aktiviert und mit 10-jähriger Laufzeit vollständig im Kaufpreis enthalten. Die Cloud-Vernetzung erlaubt es, dass im Falle einer Rauchentwicklung automatisch Alarime an vordefinierte Personen oder Institutionen gesendet werden. Dies gewährleistet eine zuverlässige Alarmierung, sowohl intern über die Innensirenen der Handfeuermelder, als auch extern auf Smartphones oder per Aufschaltung an eine Notrufservice-Leitstelle. Somit ist eine zuverlässige Brandwarnung sowohl intern als auch extern gegeben. Die Vernetzung über Narrowband-IoT Mobilfunk ermöglicht eine einfache Erweiterung des Systems durch Hinzufügen weiterer Rauchmelder oder Handfeuermelder. Die Funktion einer Brandmeldezentrale wird vollständig vom Cloudsystem übernommen und macht deren Einsatz überflüssig. Dies macht die Brandwarnanlage äußerst flexibel, skalierbar und kosteneffizient und eignet sich daher für den Einsatz vor allem in Schulen, Kindertagesstätten und Wohnheimen, in Herbergen bis zu 60 Betten sowie in Büro- und Verwaltungsgebäuden. Für Einsatzorte also, für die weder der klassische Rauchwarnmelder noch eine teure Brandmeldeanlage geeignet ist.


DAS ECHTE INTERNET DER DINGE.



MODERNE VERNETZTE SICHERHEIT.



UNBEGRENZTE REICHWEITE DANK LOKAL UNABHÄNGIGER ENDGERÄTE.



MULTILEVEL-VERWALTUNG UND FERNALARMIERUNG PER LUPUSCLOUD.




**Zentrale Multilevel
Administration**


.....
**Automatische
Fernwartung**

.....
Fernalarmierung


.....
**Echtzeit
Funktionsüberwachung**




KLICK, SCAN, FERTIG!



DIE ALARM SYSTEMATIK.



LUPUSCLOUD.COM





English ▼

Welcome to LUPUS Cloud.

Enter your email address *

lupusrauchmelder@gmail.com

Enter your password *

••••••••

☐ Remember me [Forgot your password?](#)

LOG IN

[Go to Login page](#)

[Privacy policy](#)

[Imprint](#)



Firmen



Sensoren 107

○ OK 73.83%

○ Warnung 14.95%

○ Fehler 2.80%

○ Stillgelegt 8.41% ▾

Karte Satellit

**Vereinigtes
Königreich**



Sensoren 107

OK 73.83%

○ Warnung 14.95%

○ Fehler 2.80%

○ Stillgelegt 8.41%

Karte Satellit

Satellit

 Hauptgebäude

Otto-Hahr-Str 12, 75829 Landau in der Pfalz

Sensoren

☐ Other

○ We

Q

Fehler

46

46

1

2

LUPUS-Electronics GmbH > Deutschland > Landau in der Pfalz



Sensoren 77

OK 80.52%

Warnung 12.99%



Elemente angezeigt: OK Warnung Fehler Keine Geräte

Hauptgebäude

Otto-Hahn-Str. 12

Sensoren 49
OK 46 Warnung 1 Fehler 2

Lager 1

Lise-Meitner-Str. 20

Sensoren 20
OK 11 Warnung 9 Fehler 0

Horstring 15

Horstring 15

Sensoren 1
OK 1 Warnung 0 Fehler 0

18 ungelesene Benachrichtigungen

Device 0000901405001401718 installiert in LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Horstring 15 > Erdgeschoss >
Jun 10, 2020, 16:42

Feueralarm ausgelöst für 0090982152063914152 am Standort LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str. 12 >
Jun 10, 2020, 16:40

Alarm für 0000901405001401718 am Standort LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Horstring 15 >
Jun 10, 2020, 16:39

Alarm für 0000901405001401723 am Standort LUPUS-Electronics GmbH > Frankfurt am Main >
Jun 10, 2020, 16:32

[ALLE BENACHRICHTIGUNGEN ANZEIGEN](#)

[GEHEN SIE ZU DEN ERFORDERLICHEN MASSNAHMEN](#)

+ GEBÄUDE

Liste Karte



LUPUS-Electronics GmbH > Deutschland > Landau in der Pfalz

+ GEBÄUDE



Sensoren 77

● OK 79.22%

● Warnung 12.99%

● Fehler 3.90%

● Stillgelegt 3.90% ▾



Elemente angezeigt: ● OK ● Warnung ● Fehler

Anzahl als [Kacheln](#) [Liste](#) [Karte](#)

 Geräte ID	 Status ▾	 Batterie	 Position
0090982152083914152	● Rauchalarm	73.44%	LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Packraum
0000901405001401718	● Fehler	73.05%	LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Horstring 15 > Erdgeschoss > Wohnung 1 > Schlafzimmer 1
0000901405001401722	● Fehler	76.56%	LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > 1.Stock > Chefbüro
0714936353389066462	● Aktiv	73.44%	LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Packraum
0876162183073545506	● Aktiv	73.44%	LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Packraum
0163933545065486318	● Aktiv	73.44%	LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Lager Klein
0076709527257839453	● Aktiv	73.44%	LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Lager Klein
0481462038495794756	● Aktiv	73.44%	LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Lager Klein
0478269979957952501	● Aktiv	73.44%	LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Lager Klein
0251757012304030593	● Aktiv	73.44%	LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Lager Groß > Bereich A

Ein Rauchalarm wurde ausgelöst! [Geh zu Gerät](#)

Items per page: 10

11 - 20 of 76

[|<](#) [<](#) [>](#) [>|](#)

< ALLE GERÄTE AM STANDORT ANZEIGEN

Gerät 0000901405001401718

 WARTUNGSPROTOKOLLE HERUNTERLADEN

GERÄT AUSSER BETRIEB NEHMEN

Letzter Alarm:	 Kein Alarm	Letztes Ereignis:	10.06.20, 16:39
Status:	 BESTÄTIGEN  Fehler	Position:	LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Horstring 15 > Erdgeschoss > Wohnung 1 > Schlafzimmer 1
Firmware Version:	1.0	Batterie:	73.05%

Protokolle

 Ereigniszeit	 Ereignistyp	 Temperatur	 Status	 Meldung
10.06.20, 16:39	Alarm ausgelöst	26°	 Fehler	Deinstallationsversuch erkannt.
10.06.20, 16:34	Fernwartungs-Routine	26°	 Aktiv	Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.
10.06.20, 16:13	Fernwartungs-Routine	26°	 Aktiv	Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.
10.06.20, 15:53	Fernwartungs-Routine	26°	 Aktiv	Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.
10.06.20, 15:33	Fernwartungs-Routine	26°	 Aktiv	Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.
10.06.20, 15:13	Fernwartungs-Routine	26°	 Aktiv	Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.
10.06.20, 14:53	Fernwartungs-Routine	26°	 Aktiv	Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.
10.06.20, 14:33	Fernwartungs-Routine	26°	 Aktiv	Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.

< ALLE GERÄTE AM STANDORT ANZEIGEN

🔍 Gerät 0000901405001401718


📄 WARTUNGSPROTOKOLLE HERUNTERLADEN


GERÄT AUSSER BETRIEB NEHMEN


Letzter Alarm:	🟢 Kein Alarm	Letztes Ereignis:	10.06.20, 16:39
Status:	🟢 Aktiv	Position:	LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Horstring 15 > Erdgeschoss > Wohnung 1 > Schlafzimmer 1
Firmware Version:	1.0	Batterie:	73.05%

Protokolle

📅 Ereigniszeit	🕒 Ereignistyp	🌡 Temperatur	📋 Status	🕒 Meldung
10.06.20, 16:42	Reinstallation nach Demontage Ereignis bestätigt.	26°	🟢 Aktiv	Gerät wurde nach Demontage von lupusrauchmelder@gmail.com reinstalliert und Funktion bestätigt.
10.06.20, 16:39	Alarm ausgelöst	26°	🔴 Fehler	Deinstallationsversuch erkannt.
10.06.20, 16:34	Fernwartungs-Routine	26°	🟢 Aktiv	Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.
10.06.20, 16:13	Fernwartungs-Routine	26°	🟢 Aktiv	Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.
10.06.20, 15:53	Fernwartungs-Routine	26°	🟢 Aktiv	Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.
10.06.20, 15:33	Fernwartungs-Routine	26°	🟢 Aktiv	Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.
10.06.20, 15:13	Fernwartungs-Routine	26°	🟢 Aktiv	Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.
10.06.20, 14:53	Fernwartungs-Routine	26°	🟢 Aktiv	Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.







< Torstraße 161



141 Sensoren



● A 100% ● W 0% ● F 0%

Ansicht: Kacheln | Liste | Karte



Erdgeschoss



Sensoren
23

● Aktiv	23
● Warnung	0
● Fehlerhaft	0



Stockwerk 1



Sensoren
19

● Aktiv	19
● Warnung	0
● Fehlerhaft	0



LUPUS
ELECTRONICS